

## 2025 年消防整改清单

### 一、办公区

消防主机 3 个回路通讯故障。

### 二、厂区

- 1、CRT 图形显示器不能接收主机故障。
- 2、1 回路漏电故障。
- 3、固化车间故障 18 个，其他点位故障 3 个。
- 4、线型光束感烟故障 2 个、屏蔽 10 个。
- 5、消防各阀门未做标识标牌。
- 6、信号阀关闭无反馈。
- 7、2 号库应急照明控制柜故障未通电、其他区域 4 台通讯故障
- 8、焚烧车间消火栓箱 4 套破损严重。
- 9、焚烧车间防爆疏散指示、防爆应急照明 3 套破损严重。
- 10、焚烧车间防爆声光、手报、消火栓按钮 6 个损坏。
- 11、室内外消火栓部分区域无水无压。
- 12、对场内人员进行消防设备培训。

注：综上所述所有整改材料由甲方提供，其余项目由乙方完成